



# U-car Grading Report

グー鑑定証

本レポートに記載される車両は株式会社プロトコーポレーションが委託する特定非営利活動法人日本自動車鑑定協会の資格保有者が厳選かつ公平な検査を行い特定非営利活動法人日本自動車鑑定協会の定める基準にて品質評価を行ったものであることを証明する。

## 車両諸元内容

車名・グレード	タンクG		
カラー	レーザーブルークリスタルシャイン		
年式	2019年	走行距離計表示	5,551Km
型式	M900A	車台番号	M900A-0392540
備考/			
<b>クオリティーグレード</b>			
外装/	★★★★★	気になるようなキズやヘコミがあった場合は綺麗に補修済みですが、小さなキズやヘコミが残っている場合もあります。	
内装/	★★★★★	気になる汚れ等がない綺麗な室内を保っています。	
骨格/	修復歴 無	骨格部位に異常はありません。	
機 関/	正常	主要機関に不具合はありません。	
鑑定日	2022年5月9日		
販売店	株式会社カーズクラブ ハイブリッド専門店		
所在地	岡山県岡山市北区富原3712-1		

本レポートは鑑定時点での車両状態を示すものであり、以降将来にわたり品質を保証するものではありません。  
車両状態は時間の経過に伴い変化する場合もございます。鑑定日をご確認の上、現在の車両状態については販売店にお問合せ下さい。

グー鑑定 品質検査委託先  
特定非営利活動法人  
日本自動車鑑定協会



鑑定日	2022年5月9日	再鑑定日						
クオリティーグレード	外装	★★★★★	内装	★★★★★	修復歴	修復歴 無	機関	正常

## 車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数個	2個以上
			きず小				
残 7分山 ホイール削れ・傷 部分的					残 7分山		
					エッジきず 部分的		
残 9分山					残 9分山		
			きず・へこみ 小				
すれ・きず・汚れ 小							
					しわ・すれ・きず 部分的		
					すれ・きず・汚れ 部分的		

タイヤ残山は摩耗の程度を目視により判定しています。(ミリ表示ではありません)  
【例:残山5分山=概ね50パーセント程度の残り溝を示す】

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。判定結果は走行チェックを伴うものではありません。  
評価については他検査機関等の評価と異なる場合があります。