J43118I2704

U-car Grading Report

グー鑑定証

本レポートに記載される車両は株式会社プロトコーポレーションが委託する特定非営利活動法人日本自動車鑑定協会の資格保有者が厳選かつ公平な検査を行い特定非営利活動法人日本自動車鑑定協会の定める基準にて品質評価を行ったものであることを証明する。

車両諸元内容

車名・グレード	HS HS250h ハーモニアス レザーインテリア		
カラー	シルバーマイカメタリック（1G1）		
初年度登録	平成24年	走行距離計表示	93,390Km
型式	ANF10	車台番号	ANF10-2054285
備考/			

クオリティーグレード

外　装/	★★★★	気になるようなｷｽﾞやﾍｺﾐは補修済みですが、小さなｷｽﾞやﾍｺﾐは残っています。
内　装/	★★★★	気になる汚れ等が部分的にあります。
修復歴/	無	骨格部位に異常はありません。
機　関/	正常	主要機関に不具合はありません。

鑑定日	平成30年9月27日
販売店	株式会社 カーズクラブ ハイブリッド専門店
所在地	岡山県岡山市北区富原3712-1

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で判定を行っています。判定結果は走行チェックを伴うものではありません。
本レポートは鑑定時点での車両状態を示すものであり、以降将来にわたり品質を保証するものではありません。車両状態は時間の経過に伴い変化する場合もございます。鑑定日をご確認の上、現在の車両状態については販売店にお問合せ下さい。

グー鑑定　品質検査委託先
特定非営利活動法人
日本自動車鑑定協会

JAAA
Japan Automobile Appraisal Association

PROTO

グー鑑定　コンディションチェックシート

J43118I2704

鑑定日	平成30年9月27日		再鑑定日		

クオリティーグレード	外装	★★★★	内装	★★★★	修復歴	無	機関	正常

車両状態の説明

極小	500円玉程度未満		小	カードサイズ程度未満		中	A4サイズ程度未満
大	A4サイズ以上		数個	5～6個		複数	7個以上



飛び石痕　部分的
飛び石痕　部分的
残山　3
残山　3
きず・へこみ　極小
きず　極小
エッジ部分きず　有
エッジ部分きず　有
きず　小
残山　5
残山　5
きず・へこみ　小
きず　小

すれ・傷　部分的
すれ・傷　部分的
しわ・すれ　中
しわ・すれ　小
しわ・すれ　極小
すれ・傷　部分的



＜ウィンドウ類の状態＞
フロントウィンドウ　飛び石痕　部分的

本コンディションチェックシートは鑑定時点の車両状態を示し、評価については他検査機関等の評価と異なる場合があります。